



شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية  
Refrigeration Industries & Storage and Oil Services Co. KSC

## قواعد الصحة والسلامة والبيئة

1. يجب على جميع الأقسام الالتزام الصارم بسياسة وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالشركة والالتزام بها واتباعها.
2. يعد استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) إلزامياً في جميع مناطق العمل وفقاً لقواعد العمل PPMatrix.
3. يجب على مديري الأقسام والمهندسين والمشرفين ورؤساء العمال ارتداء الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية المطلوبة في أوضاع المحل (خوذة السلامة ونظارات الحماية وأحذية السلامة).
4. يتم إبلاغ إدارة الصحة والسلامة والبيئة على الفور بجميع الإصابات المهنية والأمراض وانسكابات الحرائق البيئية بغض النظر عن شدتها.
5. يجب على المشرفين والملاحظين إجراء التفتيش الذاتي في مجال مسؤوليتهم في حالة وجود خطر محتمل.
6. ينبغي عقد اجتماع أدوات السلامة من قبل المشرف ورئيس العمال في ورشة العمل وفي موقع العمل قبل بدء كل عمل وتوثيقه.
7. المشرفون ورؤساء العمال المعيبون والمكلفون هم الأشخاص المسؤولون بشكل مباشر عن السلامة والصحة وهم مسؤولون عن أي حادث / أو وفاة قد يحدث لعاملهم (عمالهم) في الورش وفي مواقع العمل وليس قسم الصحة والسلامة والبيئة.
8. كل قسم مسؤول عن القيام بـ 5S والتدبير المنزلي قبل وبعد العمل. المحافظة على أرضية الورشة والمختبرات والمكاتب نظيفة ومرتبطة وأنيقة ومرتبطة ومنظمة دائماً.
9. ينبغي ملئ نموذج خطة عمل MOC-Change ومراجعة المشاريع الجديدة، خطة التخطيط، التوسعات، النقل الآلات، نقل المكاتب، نقل الورش، نقل المكاتب، شراء آلات جديدة وما إلى ذلك بشكل صحيح وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى قسم الصحة والسلامة والبيئة قسم المراجعة والتقييم.
10. يُمنع التدخين منعاً باتاً في مباني RIC وفي جميع طوابق المحلات التجارية.
11. يجب أن تكون جميع الحاويات الكيميائية مغلقة وملصقة ومخزنة بشكل آمن في جميع الأوقات.
12. يجب أن يكون الوصول إلى معدات الإطفاء واللوحات الكهربائية والمخارج خالياً من العوائق.
13. لا يجوز تشغيل الآلات إلا إذا تم تركيب جميع وسائل الحماية وتشغيلها بشكل صحيح.
14. أثناء إصلاح أو تركيب أي آلة، يجب إيقاف جميع مصادر الطاقة وإلغاء التنشيط.
15. يجب ممارسة الصيانة الوقائية بشكل منتظم.
16. يحظر العمل في الممرات. لا يجوز تمديد أي مادة إلى الممر المحدد الذي له تخزين مؤقت أو دائم.
17. يجب ارتداء معدات حماية السمع في جميع الأوقات في المناطق المخصصة للمرتفعات و مناطق الضوضاء.
18. يجب دائماً تأمين أسطوانات الغاز المضغوط بالسلاسل ونقلها مع أغطية أمان الصمام الخاصة بها عند تخزينها أو أثناء تخزينها.
19. لن يتم استخدام الحبال أو الأحزمة أو السلاسل أو الرافعات التالفة في معدات الرفع.
20. استخدام أحزمة الحماية من السقوط في مناطق العمل التي يزيد ارتفاعها عن 2 متر.
21. يجب أن تكون جميع أعمال الحفر والخنادق متوافقة مع متطلبات السلامة قبل بدء العمل.
22. يجب أن تتوافق جميع أعمال الأماكن المحصورة مع متطلبات السلامة قبل بدء العمل.
23. يجب على سائقي الرافعات الشوكية الحفاظ على الحد الأقصى للسرعة المسموح بها وهو 5 كم/ساعة داخل وخارج المصنع واتباع تعليمات السلامة للرافعة الشوكية في جميع الأوقات.
24. يجب على الزوار والعملاء والمقاولين مراعاة السلامة وارتداء الملابس الشخصية المطلوبة ومعدات الحماية قبل دخول الورش.
25. السلامة أسلوب حياة. السلامة مسؤولية الجميع.

### الرئيس التنفيذي

شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية ش.م.ك  
تأسست سنة 1973 - رأس المال المصرح به و المدفوع 10,043,879.800 د.ك  
Est. in 1973 - Issued and Paid up Capital K.D. 10,043,879.800

**COOLEX**  
COMFORT BEYOND EXPECTATIONS

Tel: +965 183 33 80 / 222 66 497 - Fax: +965 246 73 562  
P.O. Box 22261 Safat 13083 Kuwait  
[www.ric.com.kw](http://www.ric.com.kw)



Occupational Health, Safety & Environment Policy  
Issue: 1 Rev.13  
Issue Date: January, 2026